

أخبار

این دستگاه با استفاده از نیتروژن صنعتی تحت فشار بالا کار می کند. حفظ نکات اینمی حین استفاده از دستگاه بر عهده اپراتور است

پر کردن مخزن آب دستگاہ

۱. پر کردن مخزن آب اصلی دستگاه از طریق سوکت مربوطه که در بالای دستگاه قرار دارد قابل انجام است . برای این منظور ابتدا باید از تحت فشار نبودن یونیت اصلی مطمئن شوید . لذا شیر شماره ۶ را در وضعیت water قرار دهید تا مخزن از فشار تخلیه گردد.
  ۲. مخزن پلاستیکی پر از آب را به سوکت روی دستگاه متصل کنید ( از آب تمیز و عاری از رسوبات استفاده کنید ). آب به صورت طبیعی و با فشار کم از مخزن پلاستیکی به سوی مخزن اصلی داخلی جریان می یابد . با استفاده از لوله شیشه ای جلوی دستگاه (که از این به بعد بورت خوانده می شود)، سطح آب را در مخزن دستگاه کنترل نمایید به گونه ای که هیچگاه سطح آب داخل بورت بالاتر از صفر خط کش قرار نگیرد .
  ۳. پس از اتمام آب گیری ، منبع آب خارجی را از سوکت مربوطه جدا کنید و شیر شماره ۶ را در وضعیت test قرار دهید.
  ۴. برای خالی کردن فشار مخزن آب دستگاه در هر مرحله ، شیر ۶ را در وضعیت water قرار دهید .

## مس اولیہ دستاں

۱. مسروں آپ داخیلی دستگاہ بے روس دکھنے پر سسوں : ریل ٹوڑ اصلی را در حالت پسنه، حمام خبور جوئیں ۱ و ریل ٹوڑ تور خرچی را در حالت پار ( خبور اراد جوئیں ) قرار دهید .

۲. شیر شماره ۱ و ۲ در حالت تست و شیر شماره ۳ و ۴ در موقعیت ۲۵ بار و شیر شماره ۵ در حالت عمق کمتر از ۱۱ متر و شیر شماره ۶ در حالت تست قرار گیرد .

۳. رگلاتور سر کپسول را به آن متصل نمایید. قبل از این کار شیر سر کپسول بسته و رگلاتور سر کپسول باید در حالت بسته ( عدم عبور جریان ) قرار داشته باشد .

۴. شیلنگ رابط رگلاتور کپسول را به سوکت ورودی گاز تعییه شده بر روی یونیت اصلی متصل نمایید.

۵. به آرامی شیر اصلی سر کپسول را باز نمایید . در این حالت فقط گیج سمت راست تعییه شده بر روی رگلاتور سر کپسول فعال خواهد شد که معرف میزان فشار داخل کپسول ازت است.

۶. با استفاده از رگلاتور سر کپسول ، فشار ۲۵ بار را اعمال نمایید . میزان این فشار در گیج سمت چپ رگلاتور سر کپسول نشان داده می شود. توجه داشته باشید در این حالت هیچ فشاری به گیجهای روى یونیت اصلی وارد نخواهد شد چرا که رگلاتور اصلی روی یونیت مسیر را مسدود نموده است .

۷. با چرخش آهسته رگلاتور اصلی به سمت راست ، اجازه ورود گاز به سیستم داده خواهد شد . همزمان با این عمل میزان فشار با دقت پایین در گیج شماره ۱ و در صورت تنظیم شیرهای ۳ و ۴ با دقت بالاتر در گیجهای شماره ۲ یا ۳ نمایش داده می شود . این فشار را تا حدود ۲۰ بار افزایش دهید .

۸. پس از قرائت دقیق گیج های شماره ۲ و ۳ ( که در صورت صحت عملکرد گیجهای ، اعداد باید یکسان باشد ) و عدد نشان داده شده در بورت دستگاه ، ابتدا شیر سر کپسول را بسته و سپس رگلاتور سر کپسول و رگلاتور اصلی روی پنل به حالت بسته ( عدم عبور جریان ) قرار گیرند .

۹. برای مدت حداقل ۵ دقیقه دستگاه به حال خود رها گردد . اگر طی این مدت افت فشار در گیج ها و افت سطح آب در بورت دیده نشد ، معرف عدم نشتنی در سیستم است و در غیر اینصورت سیستم نشتنی دارد و لازم است با پشتیبانی تماس حاصل گردد. لازم به توضیح است مراحل فوق باید به صورت دوره ای یا تغییر پروژه یا حمل دستگاه و ... انجام گردد . وقوع نشتنی ناشی از استفاده مکرر از شیرالات و جابجاییها دور از انتظار نیست .

۱۰. با اطمینان از عدم نشتنی ، فشار موجود در سیستم توسط شیر شماره ۶ به صورت کامل تخلیه گردد . برای این منظور با چرخش شیر به چپ و راست دو مدار آب و گاز تخلیه خواهند شد و فشار در گیج ها صفر می شود .

۱۱. پس از تخلیه فشار دستگاه ، سوکت آب از زوج شیلنگهای رابط سوند و دستگاه را به محل خروجی تعییه شده برای آب متصل نمایید و مراحل ۵ الی ۷ را با فشار حداکثر ۵ بار تکرار نمایید .

۱۲. با اعمال فشار از کپسول به دستگاه و تحت فشار قرار گرفتن مخزن آب اصلی دستگاه ، در صورت وجود سطح آب در بورت و پر بودن مسیر شیلنگ ، باید از انتهای یکی از زوج شیلنگ آب خارج شود. در صورت مشاهده خروج آب می توان اطمینان حاصل نمود مسیر آب باز است و مشکلی وجود ندارد .

۱۳. فشار داخلی دستگاه را با استفاده از رگلاتور اصلی و شیر شماره ۶ تخلیه نمایید و شیلنگ رابط آب را که تست شده است از یونیت جدا نمایید .

۱۴. موارد ۱۱ الی ۱۳ را برای گاز تکرار نمایید و مطمئن شوید مسیر گاز هم به خوبی برقرار است .

در کنترلهای ذکر شده عموله در مورد مسیر گاز مشکلی بوجود نمی آید ولی ممکن است مسیر آب بر اثر رسوب مواد معلق موجود در آب و یا ورود گل و لای به سیستم و ... مسدود شده باشد اگر مسیر هر یک از دو زوج شیلنگ به هر دلیل مسدود بود ، لازم است مسیر زوج شیلنگ از خروجی دستگاه تا سر آزاد آن کنترل تا علت عدم وجود جریال سیال مشخص و مرتفع گردد .

۱۵. در صورت سلامت مسیر جریال سیال آب و گاز ، باید زوج شیلنگ به صورت مناسب به سوند اصلی متصل شوند . توجه داشته باشید شیلنگ آب به هسته مرکزی و شیلنگ گاز به سلول پیرامونی متصل گردد . کوتاه و بلند بودن این دو شیلنگ مانع از اشتیاه اپراتور خواهد شد .

۱۶. پس از اتصال کامل سوند به یونیت اصلی توسط زوج شیلنگ تست شده ، در پوش برنجی تعییه شده در انتهای سوند را به صورت کامل باز نمایید .

۱۷. به روش از پیش ذکر شده ، فشار ۲ الی ۳ بار را به یونیت اصلی وارد نمایید . این فشار از طریق زوج شیلنگ به سوند وارد می شود . در صورت سلامت مسیر در داخل سوند ، پس از چند لحظه آب از مخزن اصلی دستگاه به خروجی سوند منتقل می گردد. خروج آب از انتهای سوند معرف سلامت ارتباط سوند با دستگاه است و در صورت عدم خروج آب از انتهای سوند لازم است با دمونازار کردن سوند علت را جویا شده و مشکل را بر طرف نمود .

در صورت عدم وجود مشکل در مراحل فوق می توان به مراحل بعدی دستور العمل ورود پیدا کرد و در غیر این صورت در دستگاه یا شیلنگهای مسیر و سوند اصلی مشکلی وجود دارد که باید مرتفع شود .

۱. سوند ہوا گیر
۲. با انتخاب گئے



طی ازمون پرسیومنتر همواره باید فشار در سلول میان دو سر سوند (گاز) باشد تا امکان اتساع سوند

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 3  | in 0-10 m<br>Pressure on water circuit gage is greater than pressure on gas circuit gage. | 0.7<br>0.6<br>0.5<br>0.4<br>0.3<br>0.2<br>0.1<br>0 |
| 4  |   |  |
| 5  |   |  |
| 6  |   |  |
| 7  |   |  |
| 8  |   |  |
| 9  |   |  |
| 10 |   |  |
| 11 | in >10m<br>Pressure on gas circuit gage is greater than pressure on water circuit gage    | 0.1<br>0.2<br>1<br>1.5<br>2                        |
| 12 |   |  |
| 20 |   |  |
| 25 |   |  |
| 30 |   |  |

خروجی بسیار با اهمیت است. برای این منظور :

  ۱. دستگاه توسط سوکت مربوطه به کپسول ازت متصل و شیلنگ های رابط سوند حتما از سیستم جدا باشند.
  ۲. شیر شماره ۳ و ۴ در وضعیت ۱۰ بار قرار گیرند و رگلاتور کاهش دهنده فشار (فرعی) در حالت بسته (عدم عبور جریان) قرار گیرد و شیر شماره ۵ در وضعیت مناسب عمق تست قرار گیرد.
  ۳. با استفاده از رگلاتور اصلی فشاری برابر ۸ الی ۱۰ بار به گیج شماره ۴ یا ۵ (بسته به وضعیت شیر ۵) وارد نمایید. در این حالت تنها به یک گیج ۱۰ بار فشار وارد می شود و گیج دیگر حرکت نخواهد کرد.
  ۴. اختلاف فشار مناسب را طبق جدول استاندارد انتخاب نمایید و سپس با چرخش بسیار آرام شیر رگلاتور فرعی به سمت چپ، فشار در گیج فعلی کاهش می یابد و به جای آن فشار در گیج غیر فعل اولیه افزایش خواهد یافت. این فرآیند تا جایی ادامه می یابد که اختلاف فشار لازم بین دو گیج ۴ و ۵ تامین گردد. حين انجام این فرآیند اپراتور مجاز نیست حتی به مقدار بسیار کم، رگلاتور فرعی را به سمت راست بچرخاند. هر نوع اشتباه در تنظیم اختلاف فشار باید با تخلیه فشار موجود در سیستم توسط شیر شماره ۶ و طی مجدد فرآیند از گام ۲ تکرار شود.
  ۵. پس از تنظیم اولیه اختلاف فشار، حدود ۵ دقیقه به سیستم زمان دهید تا تعادل نهایی را ایجاد نماید. اگر در پایان این زمان اختلاف فشار ایجاد شده ثابت ماند، نشان از سلامت دستگاه و دقت اپراتور دارد ولی اگر پس از این زمان اختلاف فشار دو گیج کاهش پیدا کرد و احیاناً به صفر رسید لازم است کل فرآیند دوباره تکرار شود.
  ۶. عدم امکان تنظیم اختلاف فشار طی چند بار تلاش متوالی با دقت لازم، می تواند ناشی از ایجاد اشکال در رگلاتور فرعی باشد. برای رفع آن با پشتیبانی تماس بگیرید.
  ۷. در صورت تنظیم موفقیت آمیز اختلاف فشار بین دو گیج، رگلاتور اصلی را در وضعیت بسته قرار دهید و با استفاده از شیر ۶ فشار را در هر دو مدار آب و گاز تخلیه نمایید.
  ۸. عبور از این مرحله و تا انتهای انجام تست در عمق مورد نظر، دیگر نباید تغییری در وضعیت رگلاتور فرعی پیش آید.
  ۹. مجدد شیلنگها را به سیستم کنترل متصل نمایید.
  ۱۰. به هنگام آزمون دیگر نیازی به کنترل اختلاف فشار نیست چرا که با استفاده از گیجهای ۲۵ و ۶۰ بار ممکن است به علت تغییر در دقت نمایش اعداد، اختلاف تنظیم شده قابل لمس نباشد.

انجام آزمون پرسیومتر

این آزمون باید به صورت پیوسته با آماده سازی مقطع انجام گردد و آماده سازی مقطع حفاری شده مناسب در

## ۱. دستگاه و متعلقات آن در مراحل کیفیت نتایج اهمیت بسزایی دارد.

- 
- و بورت دستگاه هم معرف پر بودن مخزن داخلی است و هم اکنون برای آزمون آماده است.
۲. با استفاده از کربارل همراه دستگاه و در عمق مورد نظر اقدام به حفر مقطعی با طول نهایی کربارل گردد و خاک آن برای بازدید چشمی و احتمالاً آزمونهای تکمیلی آزمایشگاهی در کیسه پلاستیکی تخلیه شود.
۳. سطح آب در بورت مدرج قرائت شود. فشار در همه گیجهای یونیت اصلی صفر باشد. سوند پرسیومتر به همراه اسلاتر در مقطع مذکور جایگذاری شود.
۴. صورت مناسب بودن قطر مقطع، این عمل بدون یا با فشار بسیار ضعیف هیدرولیک چک دستگاه حفاری انجام پذیرد. در صورتی که سوند با آزادی کامل در مقطع جای گرفت می‌توان در خصوص غیر استاندارد بودن قطر مقطع و علت آن بررسی لازم را به عمل آورد (از علل مرسوم آن می‌توان به مناسب نبودن قطر کربارل، قطر مته حفاری، حفاری با دور بالا و فشار زیاد، تاب دار بودن رادهای حفاری و ... اشاره نمود).
۵. پس از جایگیری سوند در مقطع، مجدداً سطح آب در بورت مدرج قرائت گردد. بر اساس استانداردهای پرسیومتر لازم است با افزایش پلکانی فشار، میزان اتساع سوند با توجه به سطح آب موجود در بورت ثبت و در نهایت به صورت منحنی رسم گردد.
۶. بر حسب نوع زمین و تخمین مقاومت نهایی آن و با استفاده از شیرهای ۳ و ۴ گیج مناسب را انتخاب نمایید (پیشنهاد می‌شود در زمینهای بسیار سخت از گیجهای ۱۰ بار و در زمینهای معمولی از گیجهای ۲۵ بار استفاده شود).
۷. بر حسب تجربه و بافت زمین و با اعمال فشار مناسب، اولین پله بار را وارد نمایید و پس از ۳۰ و ۶۰ ثانیه عدد بورت را قرائت و در شیت ثبت نمایید. در صورتی که اختلاف دو عدد، نشان از تثبیت نسبی تنش - کرنش بود، این گام از آزمون خاتمه یافته و می‌توان وارد گام بعدی شد که مشابه گام اول است (پیشنهاد می‌گردد در صورت عدم تسلط اپراتور، فشار تا حد ممکن به صورت تدریجی و با گام پایین افزایش یابد. بدینهی است این موضوع به طولانی شدن آزمون و افزایش دقیق می‌انجامد). در بیشتر موارد قرائت‌ها طی ۶۰ ثانیه تثبیت می‌شوند و در مواقع خاص قرائت‌ها به گونه ایست که نشان از عدم تثبیت است به صورت دائم در حال افت است. در این حال آزمون خاتمه یافته تلقی می‌شود (سوند ترکیده است و یا خاک وارد مرحله پلاستیک شده است).
۸. به هنگام آزمون لازم است منحنی تنش وارد بر خاک (فشار قرائت شده از روی گیج) در مقابل کرنش خاک (اعداد قرائت شده از روی بورت) رسم گردد. انتظار می‌رود منحنی مذکور در حالت ایده‌آل به شکل فوق باشد.
- کالب اسیمه: سوند

به طور معمول قبل از شروع

- کالیبراسیون های متعدد باشد . هدف از کالیبراسیون حذف خطاهای دستگاه و تجهیزات همراه آن از داده های خروجی است که لازم است در خصوص فشار و حجم اعمال شود .  
۴. کالیبراسیون حجم : برای این منظور لازم است سوند آماده آزمون داخل لوله مستحکم کالیبره قرار گیرد . به این وسیله ، قرار گیری سوند در یک مقطع صلب از خاک با قطر مناسب شبیه سازی می شود . با رعایت موارد از پیش گفته شده و کاملا مشابه یک تست واقعی ، اقدام به بارگذاری پله ای نمایید و نمودار فشار در مقابل حجم فرآیند شده رارسم نمایید . این منحنی معرف اتلاف حجم آب در فشارهای معین است .  
۵. کالیبراسیون فشار : برای این منظور لازم است سوند ( و اسلاتر ) در فضای آزاد قرار گیرد و به روش گفته شده ، آزمون به صورت پله ای انجام گردد . توجه داشته باشید با توجه به آزاد بودن لاستیک جهت اتساع بینهایت ، با فشار بیش از ۳ الی ۴ بار لاستیک سوند منهدم خواهد شد . لذا در این مرحله کالیبراسیون لازم است از گیجهای ۱۰ بار و فشارهای بسیار پایین استفاده شود . حاصل این کالیبراسیون رسم منحنی فشار در مقابل حجم است که معرف اتلاف فشار در حجم های معین آب است .